


CZ



TABULKA PROGRAMŮ

- A. Ukazatel "Otevřená dvířka"
- B. Kontrolka "Servis"
- C. Kontrolka "Zavřený vodovodní kohout"
- D. Kontrolka "Vyčistit čerpadlo"
- E. Volič programu
- F. Tlačítko "Start/Pauza"
- G. Tlačítko "Teplota"



- H. Tlačítko "Odstředění" se "Zastavením máchání"
- I. Tlačítko "Odložený start"
- J. Tlačítko "Funkce Dávkování"
- K. Tlačítko "Stupeň zašpinění"
- L. Ukazatel průběhu programu
- M. Tlačítko "Reset/vypouštění"
- N. Kombinace tlačítek "Dětská pojistka"
- O. Ukazatel "Prací prostředek - předávkováno"

Program	Teplota °C	Visačka s péčí	Max. náplň kg	Druh prádla/Poznámky - Dodržujte doporučení výrobce na visače prádla.	Prací prostředky a přísady			Volitelné funkce				Dávko- vání	Odlou- žený start	Odstředění		
					Před- pírka	Hlavní praní	Aviváž	Načechrávání vypraného prádla	Rychle	Před- pírka	Intenziv- ní máčení			Stupeň zašpinění	Odstředění	Max. rychlost odstře- dění ot/min
Směs	studená -60 °C		6,0	Lehce až normálně zašpiněné oděvy z bavlny, lnu, umělých vláken a jejich směsí. Účinný jednohodinový program. Dějte pozor, abyste dohromady prali jen prádlo podobných barev.	—	ano	*	*	—	—	*	*	*	i	*	max.
Tkaniny	Bavlna	studená -95 °C		7,0	Normálně až velmi zašpiněné ručníky, spodní prádlo, ubrusy, povlečení apod. z bavlny a lnu.	*	ano	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Syntetika	studená -60 °C		3,5	Normálně zašpiněné oděvy vyrobené z umělých vláken (např. polyester, polyakryl, viskóza apod.) nebo jejich směsí s bavlnou.	*	ano	*	*	*	*	*	*	*	*	max.
	Jemné	studená -40 °C		2,5	Záclony a jemné oděvy, šaty, sukně, košile a blůzy.	*	ano	*	*	—	*	—	*	*	*	1000 ¹⁾
	Vlna/Ruční praní	studená -40 °C		2,0	Vlna s visačkou Woolmark a určená pro praní v pračce, stejně jako tkaniny vyrobené z hedvábí, lnu, vlny a viskózy označené jako vhodné pro ruční praní. Tento program byl testován a schválen společností Woolmark Company pro vlnu pranou v pračce i v ruce. Zvolte rychlost odstředění podle doporučení výrobce na visače s péčí.	—	ano	*	*	—	—	—	*	*	*	1000 ¹⁾
Barvy	Bílé	studená -60 °C		7,0	Normálně až velmi zašpiněné a odolné bavlněné oděvy. Seřete energii výběrem nižší teploty praní a přidáním bělidla na bázi kyslíku k pracímu prostředku.	—	ano	*	*	—	—	*	*	*	*	max.
	Světlé barvy	studená -60 °C		5,5	Bílé a pastelové světlé oděvy z jemných látek. Mírný prací program, aby prádlo nezeželo ani nezežloutlo. Použijte účinný prací prostředek, podle potřeby také odstraňovače skvrn nebo bělidla na bázi kyslíku. Nepoužívejte tekutý prací prostředek.	*	ano	*	*	—	*	—	*	*	*	1000 ¹⁾
	Tmavé	studená -60 °C		5,0	Černé a tmavé oděvy z bavlny, bavlněných směsí a polyesteru. Speciální program, při kterém barvy nevyblednou a nevzniknou odbarvená místa. S tímto programem doporučujeme používat tekutý prací prostředek pro tmavé oděvy.	*	ano	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Eko	SuperEco	studená -60 °C		7,0	Velmi zašpiněné odolné oděvy z bavlny, syntetiky a jejich směsí. Nejvyšší úspora energie pomocí prodloužené délky praní - ideální pro praní přes noc, kdy můžete navíc využít levnější tarifů za energii. Rychlost odstředění nastavte na "0" a program odstředění spusťte až ráno, aby vás v noci nerušil hluk, nebo nastavte spuštění programu pomocí funkce Odložený start. Pro oděvy s velkým podílem syntetických vláken doporučujeme používat sítku na prádlo.	—	ano	*	*	—	—	*	*	*	*	max.
	AquaEco	studená -40 °C		3,0	Lehce zašpiněné prádlo vyrobené ze syntetických vláken nebo ze směsí syntetiky a bavlny. Úsporný program s velmi nízkou spotřebou vody. Použijte tekutý prací prostředek a nejnižší doporučené množství pro 3 kg prádla. Nepoužívejte aviváž.	—	ano	—	*	—	—	—	*	*	*	max.
	Rychlý 15	studená -30 °C		3,0	Krátke nošené vrchní oblečení z bavlny, umělých vláken a směsí s bavlnou. Osvěžovací program. Použijte nejnižší doporučené množství pracího prostředku.	—	ano	*	*	—	—	—	*	*	*	max.
Speciální	Džíny	studená -60 °C		5,0	Normálně zašpiněné bavlněné džínové oblečení a oděvy z pevného džínového materiálu jako kalhoty a bundy.	*	ano	*	*	*	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
	Velké kusy	studená -60 °C		3,0	Přikrývky ze syntetických vláken, přehozy na postel z peří, polyesteru nebo jiných umělých vláken, spací pytle, koupelnové předložky apod.	*	ano	*	*	—	*	*	*	*	*	1000 ¹⁾
Máčení + odstředění		—	—	7,0	Program pro máčení a intenzivní odstředění. Stejně jako poslední máčení a závěrečné odstředění u programu "Bavlna".	—	—	*	*	—	—	*	—	*	*	max.

¹⁾ volitelné / ano: nutná dávka pracího prostředku
U tohoto programu je kvůli lepší ochraně prádla rychlost odstředění snížena na nulu.

Prací cyklus pro vlnu a ruční praní u této pračky byl otestován a schválen společností Woolmark pro praní vlněných oděvů určených pro "praní v pračce" nebo "ruční praní" za podmínky, že tyto oděvy se budou prát podle pokynů uvedených na visače a pokynů uvedených v této tabulce programů. M0702

